



MODÈLE: 03



REZ-DE-CHAUSSÉE



DEUXIÈME ÉTAGE

UNITÉ # 3

SUPERFICIE: **486.5 pi²** (RDC)
476.9 pi² (2^E ÉTAGE)
351.8 pi² (3^E ÉTAGE)
108.3 pi² (mezzanine)


UNITÉ TOTALE: **1424 pi²**

STATIONNEMENT **153 pi²**
 BALCON@
 RDC **89 pi²**
 2^{ÈME} **103 pi²**
 3^{ÈME} **64 pi²**
 TERRASSE @ MEZZ. **204 pi²**

TOTAL : **613 pi²**

CHAMBRES: **3**
 S.D.B.: **2½**
 SALON/SALLE À MANGER/CUISINE AU
 RDC, TERRASSE AU MEZZANINE
 HAUTEUR RDC @ 4'-8" DU SOL, TOUS LES
 ÉTAGES HAUTEUR @ 9'-8" SAUF MEZZ.

TOTAL : 2037 pi²






PLAN CLÉ

SOMERLUXE
 LOGEMENT DE LUXE

SUPERFICIE DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES:

LES SUPERFICIES ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PREAVIS. LA SUPERFICIE DE CHAQUE PARTIE PRIVATIVE EST CALCULÉE À LA FACE EXTERIEURE DES MURS EXTERIEURS, AU CENTRE DES CLOISONS SEPARANT LES UNITÉES ET À LA FACE INTERIEURE DES CLOISONS DES CORRIDORS. L'AMÉNAGEMENT INTERIEUR DES LOGEMENTS NE FIGURE QU'À TITRE D'EXEMPLE, CERTAINES MODIFICATIONS PEUVENT SURVENIR À CAUSE DES CONDITIONS DE CHANTIER

MODÈLE: 03TROISIÈME ÉTAGEMEZZANINEPLAN CLÉUNITÉ # 3

SUPERFICIE: **486.5 pi²** (RDC)
476.9 pi² (2^E ÉTAGE)
351.8 pi² (3^E ÉTAGE)
108.3 pi² (mezzanine)

UNITÉ TOTALE: 1424 pi²

STATIONNEMENT 153 pi²
 BALCON@
 RDC 89 pi²
 2^{ÈME} 103 pi²
 3^{ÈME} 64 pi²
 TERRASSE @ MEZZ. 204 pi²

TOTAL : 613 pi²

CHAMBRES: 3
 S.D.B.: 2¹/₂
 SALON/SALLE À MANGER/CUISINE AU
 RDC, TERRASSE AU MEZZANINE
 HAUTEUR RDC @ 4'-8" DU SOL, TOUS LES
 ÉTAGES HAUTEUR @ 9'-8" SAUF MEZZ.

TOTAL : 2037 pi²

SOMERLUXE
 LOGEMENT DE LUXE

SUPERFICIE DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES:

LES SUPERFICIES ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PREAVIS. LA SUPERFICIE DE CHAQUE PARTIE PRIVATIVE EST CALCULÉE À LA FACE EXTÉRIEURE DES MURS EXTÉRIEURS, AU CENTRE DES CLOISONS SÉPARANT LES UNITÉS ET À LA FACE INTÉRIEURE DES CLOISONS DES CORRIDORS. L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LOGEMENTS NE FIGURE QU'À TITRE D'EXEMPLE, CERTAINES MODIFICATIONS PEUVENT SURVENIR À CAUSE DES CONDITIONS DE CHANTIER