



MODÈLE: 06



REZ-DE-CHAUSSÉE



DEUXIÈME ÉTAGE

UNITE # 6

SUPERFICIE: **126 pi²** (RDC)
616.5 pi² (2^E ÉTAGE)
936.4 pi² (3^E ÉTAGE)
56 pi² (mezzanine)


UNITE TOTALE: **1735 pi²**

STATIONNEMENT **153 pi²**
 ESPACE VERT **68 pi²**
 BALCON@
 2ÈME **58 pi²**
 3ÈME **58 pi²**
 TERRASSE @ MEZZ. **241 pi²**

TOTAL : **578 pi²**

CHAMBRES: 3
 S.D.B.: 2½
 SALON/SALLE À MANGER/CUISINE AU
 2ÈME ÉTAGE
 TERRASSE AU MEZZANINE
 HAUTEUR RDC @ 4'-8" DU SOL, TOUS LES
 ÉTAGES HAUTEUR @ 9'-8" SAUF MEZZ.

TOTAL : 2313 pi²





PLAN CLÉ

SOMERLUXE
 LOGEMENT DE LUXE

SUPERFICIE DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES:

LES SUPERFICIES ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PREAVIS. LA SUPERFICIE DE CHAQUE PARTIE PRIVATIVE EST CALCULÉE À LA FACE EXTÉRIEURE DES MURS EXTÉRIEURS, AU CENTRE DES CLOISONS SEPARANT LES UNITÉS ET À LA FACE INTÉRIEURE DES CLOISONS DES CORRIDORS. L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LOGEMENTS NE FIGURE QU'À TITRE D'EXEMPLE, CERTAINES MODIFICATIONS PEUVENT SURVENIR À CAUSE DES CONDITIONS DE CHANTIER

MODÈLE: 06MEZZANINETROISIÈME ÉTAGEUNITÉ # 6

SUPERFICIE: 126 pi² (RDC)
 616.5 pi² (2^É ÉTAGE)
 936.4 pi² (3^É ÉTAGE)
 56 pi² (mezzanine)


UNITÉ TOTALE: 1735 pi²

STATIONNEMENT 153 pi²
 ESPACE VERT 68 pi²
 BALCON@
 2^ÈME 58 pi²
 3^ÈME 58 pi²
 TERRASSE @ MEZZ. 241 pi²

TOTAL : 578 pi²

CHAMBRES: 3
 S.D.B.: 2½
 SALON/SALLE À MANGER/CUISINE AU
 2^ÈME ÉTAGE
 TERRASSE AU MEZZANINE
 HAUTEUR RDC @ 4'-8" DU SOL, TOUS LES
 ÉTAGES HAUTEUR @ 9'-8" SAUF MEZZ.

TOTAL : 2313 pi²

PLAN CLÉ

SOMERLUXE
 — LOGEMENT DE LUXE

SUPERFICIE DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES:

LES SUPERFICIES ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. LA SUPERFICIE DE CHAQUE PARTIE PRIVATIVE EST CALCULÉE À LA FACE EXTÉRIEURE DES MURS EXTÉRIEURS, AU CENTRE DES CLOISONS SÉPARANT LES UNITÉS ET À LA FACE INTÉRIEURE DES CLOISONS DES CORRIDORS. L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LOGEMENTS NE FIGURE QU'À TITRE D'EXEMPLE, CERTAINES MODIFICATIONS PEUVENT SURVENIR À CAUSE DES CONDITIONS DE CHANTIER